



# ZERTIFIKAT

als Fachfirma für Brandmeldeanlagen

Zertifikat-Nummer: Z-2011-057-IV

**EBG GmbH – Standort Steyr**

Steiner Straße 9

4403 Steyr

**Das Zertifikat gilt für folgende Phasen:**

Planung  
Projektierung  
Montage (Installation)  
Inbetriebnahme  
Instandhaltung

Grundlage der Zertifizierung ist die ÖNORM F 3700: 2021 „Anlagentechnische Brandschutzsysteme – Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen“ in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN 16763: 2017 „Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen“.

Die Kompetenz des Standortes ist im Anhang detailliert angeführt.

Zertifizierungssystem: P04 „Produktzertifizierungsprogramm für die Zertifizierung von Fachfirmen“ der akkreditierten Zertifizierungsstelle ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH (ÜBZERT der BFBU).

**Das Zertifikat ist gültig bis 20.06.2027**

Schwechat, am 28.06.2023

Prüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirsenschall





# Anhang

Die zertifizierte Fachfirma konnte, unter Führung der nachfolgend genannten verantwortlichen Person, ihre jeweilige Dienstleistungs-kompetenz bei den unter dem jeweiligen Standort eingetragenen Brandmeldesystemen nachweisen.

Die Konformität wurde am 27.03.2023 für die der Zertifizierung zugrunde liegenden Norm ÖNORM F 3700: 2021 „Anlagentechnische Brandschutzsysteme – Allgemeine Anforderungen und Anforderungen an Fachfirmen“ in Ergänzung zur ÖVE/ÖNORM EN 16763: 2017 „Dienstleistungen für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen“ durch die ÜBZERT Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Beratungsstelle für Brand- und Umweltschutz GmbH (ÜBZERT der BFBU) nachgewiesen.

<b>Zertifizierter Standort:</b>	<b>Steiner Straße 9 4403 Steyr</b>
<b>Verantwortliche Person:</b>	<b>Herr Martin Toupal</b> für Planung, Projektierung, Montage (Installation), Inbetriebsetzung und Instandhaltung
<b>Brandmeldesysteme:</b>	
<b>ESSER 8010</b> Prüf-Nr.: FT 14/350/12/00, FT 14/47/15/94	<b>Siemens Sigmasys C1/C2/C Sinteso</b> Prüf-Nr.: FT14/79/12/98 FT14/81/12/98
<b>ESSER IQ8 Control C/M</b> Prüf-Nr.: FT 14/293/12/99, FT 14/47/15/94	<b>Siemens FC20XX</b> Prüf-Nr.: FT14/596/07/08 FT14/1014/07/08 FT14/151/07/14
<b>ESSER FlexES Control</b> Prüf-Nr.: FT 14/1220/06/10, FT 14/553/06/11	<b>Siemens XC10</b> Prüf-Nr.: FT14/1303/05/13

für Planung, Projektierung,  
Montage (Installation),  
Inbetriebsetzung und Instandhaltung

Prüfer:

Ing. Walter Huber

Technischer Leiter:

Dipl.-Ing. Dr. Manfred Hirsenschall